

## BLC, skalskydd och tungavstängning

Har ni behov av att säkerställa att tredje man inte kommer in på området? BLC tillhandahåller nedan produkter inom ramen av skalskydd och tungavstängning.

- **Deltablock**  
Betongbarriär i grå betong. BLC tillhandahåller DB80 i 6 och 2-meterslängder. 6-meterslängder finns även med belysning. BLC har även ett mindre sortiment av DB65 i 6 och 3-meterslängder.
- **GPLINK 1.5**  
Betongbarriär i grå betong. BLC tillhandahåller GPLINK 1.5 i 6 och 3-meters längder.
- **Tillfälliga skärmar**  
Tillfälliga skärmar som kan monteras på DB80 och GPLINK. Miljöspont tillverkad av återvunnen Hd poletylen. Skapar insynsskydd. Tillåter vepor och finns med genomskinliga sektioner.
- **Byggstaket**

BLC ställer ut skalskydd enligt överenskommelse med projektet, därefter kontrollerar vi skalskyddet kontinuerligt och åtgärdar sedan de brister som vi hittar. Vid intresse samt frågor kontakta oss på [blc@ndslogistik.se](mailto:blc@ndslogistik.se).

## BLC utbildning

Det finns nu möjlighet att anmäla sig till vår BLC utbildning för platschefer, arbetsledare med flera. Utbildningen riktar sig till alla som är intresserade av att vet mer om hur man i sitt arbetsplatsområde kan nyttja BLC på bästa sätt. I utbildningen kommer vi även gå igenom leveransplaneringsverktyget STC och hur man navigerar och hittar i verktyget.

För att kunna anmäla sig till utbildningen måste en kundansökan vara gjord samt godkänd sedan innan. Utbildningstillfällena är **10 juni kl.13.00-14.00** samt den **24 juni kl.13.00-14.00** och anmälan skickas till [blc@ndslogistik.se](mailto:blc@ndslogistik.se).

## Stephan Wrang har ordet

*Stephan Wrang är arbetsmiljösamordnare för Norra Djurgårdsstaden.*

## Dödsolyckor i Stockholm

2 dödsolyckor har inträffat i Stockholm under de senaste veckorna. Uppmanar att alla verkligen planerar och riskbedömer sina arbeten. De flesta olyckorna orsakas bland annat av:

- Fall- samt klämo-olyckor mot maskiner och arbetsfordon i början eller slutet på ett arbetspass.
- Avsaknad av en eller flera säkerhetsåtgärder eller att dessa var otillräckliga.
- Att ingen eller bristfällig riskbedömning har utförts.
- Avsaknad av arbetsledning och/eller instruktioner saknats, varit bristfälliga, inte kända eller inte följts.
- Att utrustning, maskiner och liknande var ofta bristfälliga till följd av bristande underhåll och kontroll.



***Kan ni inte arbeta säkert ska ni inte arbeta alls!  
Ta inga genvägar!***